Pačlavice - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název	Obec	Katastr	Popis	Směr	
Pačlavice - Za zahradami, severní část	Pačlavice	Pačlavice	pata prudkého svahu nad dvěma opuštěnými lomy	Z	mapa
Pačlavice - Za zahradami, jižní část	Pačlavice	Pačlavice	zemědělsky využívaný přírodní svahový kotel s relativně prudkými svahy	ZSZ	mapa
Pačlavice - Za humny, severní část	Pačlavice	Pačlavice	rozlehlý polní hon na mírně až středně ukloněném dlouhém svahu	VJV	mapa
Pačlavice - Za humny, jižní část	Pačlavice	Pačlavice	rozlehlý polní hon na mírně až středně ukloněném dlouhém svahu	SV	mapa
Lhota u Pačlavic - Horní klče	Pačlavice	Pačlavice	SZ orientovaný dlouhý svah na orné půdě	SZ	mapa
Lhota u Pačlavic - U koupaliště	Pačlavice	Lhota u Pačlavic	SZ-Z orientovaný dlouhý svah na orné půdě	ZSZ	mapa
Lhota u Pačlavic - Čtvrtě	Pačlavice	Lhota u Pačlavic	SZ orientovaný dlouhý svah na orné půdě	SZ	mapa
Lhota u Pačlavic - Od lesa	Pačlavice	Lhota u Pačlavic	prudké JV svahy, převážně zalesněné - rychlý odtok vod od lokality	JV	mapa
Pornice - Stará cihelna	Pačlavice	Pornice	areál dobývacího prostoru bývalé cihelny - podoba protáhlého kotle se svahy orné půdy nad dobývacím prostorem	VJV	mapa
Pornice - hřbitov	Pačlavice	Pornice	SV orientovaný svah nad hřbitovem - přívalová povodeň může přetéct komunikaci a zasáhnout místní hřbitov	SV	mapa
Pornice - Pod letištěm - jih	Pačlavice	Pornice	polní blok na dlouhém svahu se SZ orientovanou erozní rýhou	SZ	mapa
Pornice - Pod letištěm - sever	Pačlavice	Pornice	SZ až Z orientovaný polní blok pod Letištěm je odvodňován velkou rozvětvenou erozní rýhou	Z	mapa
Pornice - pole Za Látalovým 1	Pačlavice	Pornice	JV orientovaný velký polní blok	JV	mapa
Pornice - pole Za Látalovým 2	Pačlavice	Pornice	V-JV orientovaný dlouhý svah na orné půdě	V	mapa
Pornice - Niva	Pačlavice	Pornice	dlouhý a převážně Z orientovaný svah orné půdy z lokality	Z	mapa