

Horní Benešov - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Kritický propustek - m.k. Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Okolí nekapacitního propustku pod místní komunikací u č. p. 5 a 35	Čížina	19	mapa
II/459 Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Uzavírka silnice II/459 v okolí vodní nádrže (ID 202010680001 - na Sitině)	Čížina	18.93	mapa