

ORP Dobruška - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Most u kempu	Opočno	Opočno pod Orlickými horami	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Zlatý p.	7.7	mapa
Most ve Lhotě Netřebě u pily	Podbřezí	Lhota u Dobrušky	zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení	Dědina	40.7	mapa
Chábory, most k č.p. 57	Podbřezí	Podbřezí	zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení	Dědina	32.3	mapa
Most ulice U Broumaru	Opočno	Opočno pod Orlickými horami	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10	Zlatý p.	7.5	mapa
Most ul. Podkostelí	Opočno	Opočno pod Orlickými horami	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Zlatý p.	6.7	mapa
Most u ZŠ	Podbřezí	Podbřezí	zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení	Dědina	33.9	mapa
propustek na par.č. 859	Podbřezí	Podbřezí	možnost ucpání	nepojmenovaný (104120004200)	0	mapa
propustek na par.č. 851	Podbřezí	Podbřezí	možnost ucpání	nepojmenovaný (104120004200)	1	mapa
propustek na par.č. 856	Podbřezí	Podbřezí	možnost ucpání	nepojmenovaný (104120004400)	1	mapa
dřevěná lávka u židovského hřbitova	Podbřezí	Podbřezí	zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení	Dědina	34.2	mapa
Most nad Horním zámeckým rybníkem	Opočno	Opočno pod Orlickými horami	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Zlatý p.	6.4	mapa
Nekapacitní most	Opočno	Opočno pod Orlickými horami	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Zlatý p.	5.8	mapa
Most ulice Hradecká (u čp. 200)	Opočno	Opočno pod Orlickými horami	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Zlatý p.	5.6	mapa
Zatrubnění Kamenického p. pod koupalištěm v Dobré	Dobré	Dobré	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	Kamenický p.	1.79	mapa
Mostky na Kamenickém p. k obytným domům	Dobré	Dobré	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Kamenický p.	1.21	mapa
Most na silnici Dobré - Kamenice	Dobré	Dobré	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Kamenický p.	1.24	mapa
Most na silnici Dobré - Lhota Netřeba	Dobré	Dobré	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	40.71	mapa

Most v Žákovci na silnici Dobré – Spáleníště	Dobré	Kamenice u Dobrého	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	43.13	mapa
Most u č.p. 38 v Kamenici	Dobré	Kamenice u Dobrého	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	43.5	mapa
Most u č.p. 15 v Dobrém	Dobré	Dobré	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (104080001200)	0.85	mapa
Zatrubnění toku pod silnicí Kamenice – Spáleníště	Dobré	Kamenice u Dobrého	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104060001400)	0.47	mapa
Most u č.p. 38 v Hlinném – Březínách	Dobré	Hlinné u Dobrého	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Lomský p.	1.51	mapa
Most u č.p. 25 v Hlinném	Dobré	Hlinné u Dobrého	hrozí ucpání a ohrožení nemovitosti nad mostkem	Lomský p.	2.1	mapa
Most silnice I/14	Dobruška	Dobruška	Nový silniční most v Cháborech přes Dědinu. Zde také umístěn hlásný profil kat. B Chábory, Dědina	Dědina	31.32	mapa
Most v Mělčanech	Dobruška	Mělčany u Dobrušky	Most v Mělčanech u č. p. 23 (Mareš)	Dědina	28.94	mapa
Most silnice II/298	Dobruška	Dobruška	Most v Dobrušce poblíž čp. 90 a 578 (pneuservis Tomáščin)	Dědina	27.2	mapa
Most ulice Opočenská	Dobruška	Dobruška	Most v Dobrušce u čp. 469 (protíná ul. Opočenskou)	Dědina	26.7	mapa
Most ulice Na Poříčí	Dobruška	Dobruška	Most v Dobrušce ulice Na Poříčí u čp.450 (Linhart) – kritické místo	Dědina	26.34	mapa
Železniční most s lávkou pro chodce	Dobruška	Dobruška	Železniční most s následnou lávkou pro chodce – kritické místo	Dědina	26.13	mapa
Lávka silnice III/30427 u čp. 20	Dobruška	Pulice	Most v Pulicích u čp. 20 (Hajduch) – kritické místo	Dědina	24.86	mapa
Lávka u čp. 70	Dobruška	Pulice	Lávka u čp. 70 v Pulicích	Dědina	24.67	mapa
Most u čp. 37 Křovice/Doly	Dobruška	Křovice	Most u čp. 37 Křovice/Doly. Zde hlásný profil kat. C Dobruška, Brtevský p.	Brtevský p.	3.08	mapa
Most u čp. 21Křovice	Dobruška	Dobruška	Most u čp. 21 v Křovicích	Brtevský p.	2.3	mapa
Propustek u pivovaru	Dobruška	Dobruška	Propustek u pivovaru (Křovická 267), Dobruška	Brtevský p.	1.42	mapa
Zatrubnění toku u čp. 230	Dobruška	Dobruška	Zatrubnění toku u čp. 230	Brtevský p.	1.14	mapa
Lávka u čp. 176	Dobruška	Dobruška	Lávka poblíž čp. 176 (Novotný)	Brtevský p.	0.95	mapa
Most u čp. 136, Dobruška	Dobruška	Dobruška	Most v Dobrušce, ul. Radima Drejsla, čp. 136 (Martínek)	Brtevský p.	0.65	mapa
Most u gymnázia	Dobruška	Dobruška	Most v Dobrušce u gymnázia (Pulická 779)	Brtevský p.	0.4	mapa
Lávka u čp. 523	Dobruška	Dobruška	Lávka v Dobrušce, Jiráskova ul. č. 523	Brtevský p.	0.31	mapa
Most v Mělčanech	Dobruška	Mělčany u Dobrušky	Most v Mělčanech u č. p. 31 (Petr)	Dědina	28.56	mapa
Lávka u pohostinství	Dobruška	Pulice	Lávka v Pulicích (u pohostinství)	Dědina	25.27	mapa
Most a lávka u čp. 132, Dobruška	Dobruška	Dobruška	Most a lávka u čp. 132, ulice Pulická, Dobruška	Brtevský p.	0.86	mapa
stavídlonáhonu Mlýnský potok	Podbřezí	Podbřezí	zadržování splavů a ledové tříště, možné poničení	Dědina	34.5	mapa

Propustek u č.p. 72 v Dobrému	Dobré	Dobré	hrozí ucpání a ohrožení nemovitostí pod propustkem	nepojmenovaný (104070001800)	0.15	mapa
Most	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	45.75	mapa
Most k hasičské zbrojnici	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	0.9	mapa
Most u bývalé	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	2.3	mapa
most u Pouli	Kounov	Nedvězí u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	48.2	mapa
lávka u Štrů (č.p. 54)	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	46.25	mapa
most u Rasochy	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	46.6	mapa
most	Kounov	Nedvězí u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	47.9	mapa
dřevěná lávka u soutoku	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	0.04	mapa
mostek	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	0.2	mapa
most u Černých	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	1.035	mapa
most u sokolovny	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	1.2	mapa
mostek před Rozkoší	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	1.3	mapa
most přes silnici II/309	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	1.9	mapa
most	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	2.1	mapa
most nad Hlukami	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	2.4	mapa
most Šediviny, u Baurové	Kounov	Šediviny	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	4.15	mapa
Most u čp. 150 (u p. Světlíka)	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Most v zalesněné části - předpoklad, zachycení materiálu v průtočném profilu. Zde nejsou ohrožené objekty, avšak ucpání mostního profilu a případné protržení může způsobit přívalovou vlnu, která může ohrozit zastavěnou část	Olešenka	16.5	mapa
Most u hájovny	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Most v zalesněné části - předpoklad, zachycení materiálu v průtočném profilu. Zde nejsou ohrožené objekty, avšak ucpání mostního profilu a případné protržení může způsobit přívalovou vlnu, která může ohrozit zastavěnou část	Olešenka	17.25	mapa
Most u čp. 155 (u p. Gardoně)	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Most bezproblémový, ale nemovitosti, které se nacházejí poblíž, jsou umístěné pod úrovní dolní hrany mostovky. Ohrožení vzdutou hladinou Olešanky.	Olešenka	16.32	mapa
Most MK u evi. č. 60	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Most s malým průtočným profilem, vzdutá hladina Olešanky bezprostředně ohrožuje rekreační dům č. evi. 60	Olešenka	16.2	mapa
Most silnice III/3101 u parkoviště	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	První most pod soutokem Olešanky s bystřinou Bělídlo. Průtočnost mostu je dostačující. Po každé větší vodě je však třeba kontrolovat nánosy pod mostem.	Olešenka	16	mapa

Most u čp. 120 (u ZŠ)	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Nedostatečná kapacita. Nutnost sledovat a odstraňovat naplavený materiál.	Olešenka	15.76	mapa
Most silnice II/310 u čp. 86 (u pana Cejnara)	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Průtočnost se jeví dostačující, přesto je nutno kontrolovat profil po každé větší vodě a odstraňovat naplavený materiál.	Olešenka	15.55	mapa
Most MK (u prádelny)	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Nedostatečná kapacita, hrozí zatopení ČOV.	Olešenka	15.46	mapa
Most silnice II/285 u zastávky "dolní"	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Průtočnost se jeví jako dostačující, nicméně je nutno po každé větší vodě kontrolovat profil a odstraňovat případné nánosy.	Olešenka	14.77	mapa
Most "pod skálou"	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Průtočnost se jeví jako dostačující. Nebezpečí hrozí ucpáním lávek nebo jejich uvolněním.	Bělídlo	0.083	mapa
Propustek pod silnicí III/3101 u chaty Juráška	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	nekapacitní propustek	Bělídlo	1.4	mapa
Most u Šerlišského mlýna	Deštné v Orlických horách	Deštné v Orlických horách	LP Bělé v ř.km 35,55 č. 7: Malá průtočná kapacita, po jeho ucpání se voda vylévá a ohrožuje hotel Šerlišský mlýn. Vlastník: Lesy ČR, Hradec Králové	nepojmenovaný (102820002400)	0.13	mapa
Most u evi. č. 185 (u paní Radochové)	Deštné v Orlických horách	Deštné v Orlických horách	Most navazuje na opěrnou zeď v majetku obce. Vlastník: Lesy ČR, Hradec Králové	Bělá	35.8	mapa
Most u čp. 206 (u Knapů)	Deštné v Orlických horách	Deštné v Orlických horách	Malá průtočná kapacita, při jeho ucpání se voda vylévá z koryta a ohrožuje okolní nemovitosti – 1. kritické místo. Vlastník: Obec Deštné v O. h.	Bělá	35.34	mapa
Most u čp. 189 (u Synků)	Deštné v Orlických horách	Deštné v Orlických horách	Most k soukr. rekreačnímu objektu, neodpovídá parametrům. Vlastník: Pavel Synek, Rychnov n. Kn.	Bělá	34.38	mapa
Most u čp. 331 (za Křížovými)	Deštné v Orlických horách	Jedlová v Orlických horách	Opraven v r. 1997, průběrná průtočná kapacita; Vlastník : Obec Deštné v O. h.	Bělá	33.5	mapa
Most u čp. 138 (k Cejnarům)	Deštné v Orlických horách	Jedlová v Orlických horách	Starý most, malá průtočná kapacita – 2. kritické místo. Vlastník : Obec Deštné v O. h.	Bělá	32.75	mapa
Most u čp. 216	Deštné v Orlických horách	Deštné v Orlických horách	LP Bělé v ř.km 33,1 č. 15 (Deštnský potok); Malá průtočná kapacita. Vlastník: Obec Deštné v O. h.	Bělá	0.19	mapa
Propustek pod silnicí II/304	Pohoří	Pohoří u Dobrušky	Propustek pod silnicí II/304, u čp. 76 (ZŠ). Vodní tok Zlatý p. Zatrubnění o průměru 80 cm.	Zlatý p.	3.8	mapa
Propustek pod silnicí III/3093	Dobřany	Dobřany v Orlických horách	Propustek pod silnicí III/3093 u čp. 059, vodní tok LP Dědiny od Dobran č. 18, nedostatečná kapacita	nepojmenovaný (104040008200)	1.25	mapa
Propustek pod místní komunikací u čp. 52	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222); u vyústění obecní komunikace na silnici III/28527 (u rybníka), průtočný průřez 100 x 80 cm	nepojmenovaný (101830012000)	2.19	mapa
Propustek pod silnicí III/28527 u čp. 10	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222); nekapacitní	nepojmenovaný (101830012000)	1.91	mapa
Mostek k čp. 104, 109 a 43	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222), nekapacitní	nepojmenovaný (101830012000)	1.76	mapa

Propustek pod silnicí III/28527 u čp. 15	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222)	nepojmenovaný (101830012000)	1.68	mapa
Mostek k čp. 26,27,28,29	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222)	nepojmenovaný (101830012000)	1.28	mapa
Lávka k čp. 30	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222)	nepojmenovaný (101830012000)	1.22	mapa
Propustek k čp. 32 a 33	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222)	nepojmenovaný (101830012000)	1	mapa
Zatrubnění toku u čp. 47	Semechnice	Semechnice	Zde také hlásný profil obce; nekapacitní	Houdkovický p.	0.09	mapa
Zatrubnění toku u čp. 35 a 33	Semechnice	Semechnice	Zatrubnění toku, Q5	Houdkovický p.	0.4	mapa
Zatrubnění toku u čp. 13	Rohenice	Rohenice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Rohenický p.	3.72	mapa
Propustek u čp. 86	Ohnišov	Ohnišov	Propustek k čp. 86, Q5	Janovský p.	8.1	mapa
Propustek u čp. 87	Ohnišov	Ohnišov	Propustek k čp. 87, Q5	Janovský p.	8.09	mapa
Propustek pod MK u čp. 88	Ohnišov	Ohnišov	Propustek pod MK u čp. 88, nekapacitní	Janovský p.	7.92	mapa
Propustek pod MK nad vodní nádrží u čp. 63	Ohnišov	Ohnišov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	Janovský p.	7.6	mapa
Propustek pod silnicí III/219854	Ohnišov	Ohnišov	Propustek pod silnicí III/219854 pod vodní nádrží u čp. 59; nekapacitní	Janovský p.	7.55	mapa
Propustek u čp. 58	Ohnišov	Ohnišov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	Janovský p.	7.5	mapa
Most přes Dědinu v Městci	Očelice	Městec nad Dědinou	Nedostatečná kapacita, také hrozí výskyt ledových jevů	Dědina	9.16	mapa
Propustek u čp. 26 v Janově	Janov	Janov v Orlických horách	Proustek u čp. 26 v Janově, nekapacitní	Hájský p.	2.83	mapa
Most ulice Osvobození	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 15 m, světlá výška ode dna 3,65 m. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	14.13	mapa
Most ulice Nerudova	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 13 m, světlá výška ode dna 3,10 m. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	13.4	mapa
Most ulice Julia Fučíka	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 12 m, světlá výška ode dna 3,35 m. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	12.95	mapa
Lesní cesta v prostoru Mochov	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – šikmá délka 8 m, světlá výška ode dna 3,80 m. Za mostem je snížený úsek cesty o cca 1m, kudy protékají povodňové průtoky. Hrozí nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	11.75	mapa
Lávka ul. J. Výravy (u čp. 71)	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 11,90 m, světlá výška ode dna 2,35 m. Hrozí nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	15.6	mapa

Lávka ul. J. Výravy (u Základní školy)	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 13,60 m, světlá výška ode dna 3,20 m. Lávka je cca 1m nad úrovní levého břehu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	14.26	mapa
Most u čp. 72	Bystré	Bystré v Orlických horách	Most u čp. 72	Dědina	47.88	mapa
Most u čp. 6 (Nedvězí - Kounov)	Bystré	Bystré v Orlických horách	Digitální povodňový plán ORP Dobruška: http://www.edpp.cz/dpp/orpdobruska	Dědina	48.22	mapa
Propustek u čp. 5 - Vanovka	Bohdašín	Bohdašín v Orlických horách	Vanovský potok (IDVT 10168298)	nepojmenovaný (101890001000)	1.07	mapa
Propustek u čp. 15	Bohdašín	Bohdašín v Orlických horách	Nekapacitní propustek	Bohdašínský p.	6.09	mapa
Propustek u čp. 58	Bohdašín	Bohdašín v Orlických horách	nekapacitní propustek	Bohdašínský p.	6.14	mapa
Propustek u čp. 86	Bohdašín	Bohdašín v Orlických horách	nekapacitní propustek	Bohdašínský p.	6.21	mapa
Propustek pod silnicí III/3091	Bačetín	Bačetín	Nekapacitní propustek Q5	Bačetínský p.	5.23	mapa
Propustek u čp. 18	Pohoří	Pohoří u Dobrušky	Zlatý crk, propustek u čp. 18 (parcela 111) - kritické místo, uvažuje se o rozšíření	Zlatý p.		mapa
Most u čp. 45	Val	Val u Dobrušky	Nekapacitní mostní profil u č.p. 45 Valské Doly. Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Bačetínský p.	1.24	mapa
Most silnice III/29840 - 4	Trnov	Trnov	kapacitní na Q20	Houdkovický p.	0.94	mapa
Most silnice III/32114 - 5	Trnov	Trnov	kritické místo, kapacitní na Q2	Houdkovický p.	2.17	mapa
Most silnice III/29840 - 5	Trnov	Trnov	Most se nachází u čp. 44, zde také hlásný profil Trnov (Houdkovický potok). Kapacita profilu Q1.	Houdkovický p.	2.35	mapa
Propustek pod MK (k areálu s chovem zvířat)	Trnov	Houdkovice	Kapacita Q30	Houdkovický p.	3.633	mapa
Zatrubnění toku	Trnov	Houdkovice	Vtok do zatrubnění Houdkovického potoka, kapacita Q2	Houdkovický p.	4.47	mapa
Zatrubnění Vojenického potoka - Farský rybník	Přepychy	Přepychy u Opočna	Zatrubnění Vojenického potoka u čp. 48	Vojenický p.	5.8	mapa
Zatrubnění Vojenického potoka - Obecník	Přepychy	Přepychy u Opočna	Zatrubnění Vojenického potoka u čp. 70	Vojenický p.	5.65	mapa
1 propustek a 2 přejezdy k domům v Sedloňově	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004700)	1.765	mapa
propustek u čp. 113, Sedloňov	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004700)	1.27	mapa

Propustek nad hasičskou nádrží pod chatou Kočmídových v Sedloňově	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004800)	0.015	mapa
Přejezdy k domům a lávky v Sedloňově	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004700)	0.783	mapa
Propustek u hasičské zbrojnice	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004700)	0.64	mapa
Přejezdy k domům a lávky	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004700)	0.25	mapa
Propustek u č.p. 8	Sedloňov	Sedloňov		Zlatý p.	0.38	mapa
Propustek u č.e. 22	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	Dědina	53.95	mapa
Propustek u č.e. 9	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	Dědina	53.57	mapa
Mostek pod bývalou firmou GESTRA	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	Dědina	51.42	mapa
Most u čp. 50	Val	Val u Dobrušky	Nekapacitní mostní profil u č.p. 50 Valské Doly. Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Bačetínský p.	1.72	mapa
Propustek pod silnicí III/28527 u čp. 49	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222); nekapacitní	nepojmenovaný (101830012000)	2.07	mapa
Mostek k požární nádrži	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222)	nepojmenovaný (101830012000)	1.54	mapa
Lávka ul. Na Nábřeží (u čp. 398)	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 20,1 m, světlá výška ode dna 3,20 m. Lávka má 2 střední podpory a je cca 1m nad úrovní břehů. Hrozí nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	13.16	mapa
Most u čp. 56	Val	Val u Dobrušky	Nekapacitní mostní profil u č.p. 56 Valské Doly. Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil.	Bačetínský p.	1.46	mapa
Stavidlo	Trnov	Trnov	kapacitní na Q8	Houdkovický p.	1.969	mapa
Zatrubnění toku u čp. 124	Přepychy	Přepychy u Opočna	Kritické místo, < Q5	Vojenický p.	6.2	mapa
Most pod lesními školkami a skládkou dřeva	Olešnice v Orlických horách	Olešnice v Orlických horách	Most v zalesněné části - předpoklad,zachycení materiálu v průtočném profilu. Zde nejsou ohrožené objekty, avšak ucpání mostního profilu a případné protržení může způsobit přívalovou vlnu, která může ohrozit zastavěnou část	Olešenka	17.9	mapa
Propustek pod místní komunikací u čp. 60	Sněžné	Sněžné	Sněženský potok (IDVT 10168222); propust za přepadem z rybníka, průtočný průřez 180 x 70 cm	nepojmenovaný (101830012000)	2.55	mapa
Lávka ul. Nad Dědinou (u čp. 443)	České Meziříčí	České Meziříčí	Průtočný průřez – světlá délka 13,30 m, světlá výška ode dna 2,60 m. Lávka je cca 1m nad úrovní levého břehu. Bez nebezpečí zachycení splavenin.	Dědina	13.73	mapa
most u Remešů (č.p. 27)	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	46.8	mapa
most u Šritrových (č.p. 7)	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	2.15	mapa
Propustek nad č.p. 107	Sedloňov	Sedloňov	Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti	nepojmenovaný (104040004700)	0.08	mapa

soukromý mostek	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Hluky	1.7	mapa
most u hotelu Zlatý potok	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	45.5	mapa
most u chaty Zlatý potok	Kounov	Kounov u Dobrušky	Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Dědina	46.1	mapa