

ORP Přerov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Propustek pod místní komunikací	Čelechovice	Čelechovice u Přerova	Propustek pod místní komunikací; Q5	Kopřivnice	2.1	mapa
Propustek pod silnicí 43616	Čelechovice	Čelechovice u Přerova	Propustek pod silnicí 43616; Q5	Kopřivnice	1.3	mapa
Most ID: 10707	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Kopřivnice	1.2	mapa
Most u č. p. 351	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Kopřivnice	0.8	mapa
Most u č. p. 320	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Kopřivnice	0.6	mapa
Most ID: 10834	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Kopřivnice	0.5	mapa
Propustek u č. p. 7	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Olešnice (Kokorka)	6.7	mapa
Lávka u č. p. 81	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Olešnice (Kokorka)	5.8	mapa
Lávka u č. p. 196	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Olešnice (Kokorka)	5.6	mapa
Most u školy ID: 10835	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	5.4	mapa
Lávka u č. p. 316	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	5.3	mapa
Most u jezu	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	4.5	mapa
Most ID 10627 - VT Olešnice	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Most ID 10627; Q20	Olešnice (Kokorka)	2.2	mapa
Most ID 10630 - VT Olešnice	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Most ID 10630; Q20	Olešnice (Kokorka)	0.9	mapa
Propustek u č.p. 453	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Propustek pod místní komunikací u č.p. 453; Broděnka - Q5	Loučka	2.2	mapa
Zatrubnění u č.p. 221	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Zatrubnění Broděnky u č.p. 221; Q5	Loučka	2.1	mapa
Lávka - Q5	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Lávka, Broděnka - Q5	Loučka	0.9	mapa
Silniční most	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	13.8	mapa
Železniční most	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	13.79	mapa
Silniční most u č.p. 263	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	14.5	mapa
Lávka u č.p. 433	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	14.7	mapa

Železniční most přes Mlýnský náhon	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	10.5	mapa
Propustek	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	14.55	mapa
Lávka u č.p. 411	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	10.8	mapa
Propustek u č.p. 161	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	11.1	mapa
tur_moop_1	Turovice	Turovice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Moštěnka	23.85	mapa
Polkovice - MOOP silniční most	Polkovice	Polkovice	Silniční most přes Romži u obce Polkovice, kapacitní pro Q50, riziko zachycení splaveného materiálu	Romže	4.05	mapa
most JV od zemědělského podniku	Lipová	Lipová u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Bystřička	2.9	mapa
most 150-087	Lipová	Lipová u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Bystřička	3.1	mapa
pod_moop_1	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Podolský p.	2.3	mapa
pod_moop_2	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Podolský p.	2.5	mapa
pod_moop_3	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Podolský p.	2.65	mapa
pod_moop_4	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10	Podolský p.	2.9	mapa
Nekapacitní most na jihu intravilánu	Radkova Lhota	Radkova Lhota	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Moštěnka	28.25	mapa
Ben_moop_1	Beňov	Beňov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5		0.5	mapa
ben_moop_3	Beňov	Beňov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q20	Moštěnka	17.4	mapa
ben_moop_4	Beňov	Prusy	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Moštěnka	19.1	mapa
Dobrčice most pod obcí	Dobrčice	Dobrčice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Dobrčický p.	1.95	mapa
Dobrčice most u č.p.41	Dobrčice	Dobrčice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Dobrčický p.	2.6	mapa
Dobrčice most u č.p. 10	Dobrčice	Dobrčice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Dobrčický p.	2.85	mapa
most u č. p. 452	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.25	mapa
most u č. p. 305	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.4	mapa
most u č. p. 358	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.6	mapa
most u č. p. 482	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.9	mapa

most na ul. Chmelín	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Moštěnka	25.6	mapa
most u č. p. 376	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Moštěnka	24.85	mapa
Silniční most	Lobodice	Lobodice	nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	6.49	mapa
Silniční most	Lobodice	Lobodice	nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	6.1	mapa
Mlýn	Lobodice	Lobodice	Mlynářský objekt, možnost zachytávání splavenin nebo ledu na česlech	Mlýnský náhon	6.57	mapa
Silniční most	Lobodice	Lobodice	nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Blata	1.62	mapa
Stavidlo	Lobodice	Lobodice	Stavidlo regulující přítok do Mlýnského náhonu. Možnost akumulace splavenin a ledu	Mlýnský náhon	7.7	mapa
Most na komunikaci II/434	Troubky	Troubky nad Bečvou	Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Malá Bečva	19.36	mapa
Silniční most Troubky -Tovačov	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Bečva	1.3	mapa
Ocelový most do Precheza a.s. - odkaliště	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	9.904	mapa
potrubí	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	10.11	mapa
potrubní lávka	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	10.815	mapa
potrubní lávka	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.083	mapa
Vlečkový most železobetonový (cyklostezka)	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.12	mapa
železniční most ocelový	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.59	mapa
silniční most Legií (železobeton) Přerov, Tržní ul.	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.892	mapa
silniční most Míru (železobeton), Přerov, Palackého	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	12.385	mapa
Tyršův most	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	12.575	mapa
železobetonová lávka Přerov, Pod Valy	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	12.898	mapa

visutá železobetonová lávka Přerov, U tenisu	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	13.696	mapa
Most na ulici Za vodou, u č.p. 21	Přerov	Lýsky	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	3	mapa
Most u č.p. 3295	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	1.1	mapa
Most na křižovatce ulic Osmek a Kopaniny	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.5	mapa
Most u č.p. 1545	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.45	mapa
Most v ulici Riedlova	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.3	mapa
Most na ulici Bezručova, u č.p. 602	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.1	mapa
Polkovice - zatrubnění	Polkovice	Polkovice	Zatrubnění Polkovického odpadu, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	1.1	mapa
Polkovice - ř. km. cca 0,9	Polkovice	Polkovice	Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	0.9	mapa
Polkovice - ř. km. cca 0,6	Polkovice	Polkovice	Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	0.6	mapa
Polkovice - ř. km. cca 0,3	Polkovice	Polkovice	Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	0.3	mapa
Propustek	Tovačov	Tovačov	Propustek pod silnicí 2. třídy, v minulosti již došlo k jeho ucpání, Q5.	Splavská	2.67	mapa
Jez	Tovačov	Tovačov	Jez u vodní elektrárny, výskyt ledových jevů.	Bečva	1.83	mapa
Železniční most	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní železniční most pro Q50. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Blata	4.1	mapa
Silniční most u TOPOS Prefa, s. r. o.	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Blata	3.71	mapa
Silniční most u č. p. 41	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Blata	3.57	mapa
Silniční most u Rybářství Tovačov	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	2.25	mapa
Silniční most u autobusového nádraží	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	1.14	mapa
Silniční most u č. p. 25	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	0.24	mapa

Silniční most	Líšná	Líšná u Přerova	Silniční most u kapličky v centru obce	Líšenka	0.39	mapa
Silniční most	Líšná	Líšná u Přerova	Silniční most u č. p. 19	Líšenka	0.64	mapa
Propustek	Líšná	Líšná u Přerova	Propustek u zemědělského družstva, kapacita propustku byla navýšena z DN 400 na DN 600			mapa
Silniční most	Líšná	Líšná u Přerova	Příjezdová komunikace k č. p. 72	Líšenka	0.25	mapa
Silniční most	Líšná	Líšná u Přerova	Příjezdová komunikace k č. p. 71	Líšenka	0.23	mapa
Silniční most	Líšná	Líšná u Přerova	Příjezdová komunikace k č. p. 73 (mateřská škola)	Líšenka	0.21	mapa
Silniční most	Líšná	Líšná u Přerova	Místní komunikace, u č. p. 97	Líšenka	0.16	mapa
Lávka pro pěší	Líšná	Líšná u Přerova	U č. p. 79	Líšenka	0.11	mapa
Lávka pro pěší	Líšná	Líšná u Přerova	U č. p. 84	Líšenka	0.13	mapa
Most místní komunikace	Líšná	Líšná u Přerova	Silniční most přes tok Líšenka	Líšenka	0.85	mapa
Oplocany - propustek u č. p. 89	Oplocany	Oplocany	Nekapacitní propustek, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (406580000200)	0.91	mapa
Silniční most	Radkovy	Radkovy	nekapacitní silniční most betonový	Moštěnka	27.36	mapa
Propustek u č.p. 40	Radkovy	Radkovy	Propustek pod místní komunikací u čp. 40	nepojmenovaný (407350001200)	0.47	mapa
Lávka u č.p. 122	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	15.7	mapa
Lávka pod zámkem	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní lávka betonová pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	1.47	mapa
Mlýn	Tovačov	Tovačov	Mlýn na ostrůvku, po obou stranách česle, hrozí ucpání splaveninami nebo ledem.	Mlýnský náhon	1.22	mapa
Jez	Lobodice	Lobodice	možná akumulace splavenin a ledu	Blata	1.58	mapa
Zatrubnění toku u č. p. 42	Radkovy	Radkovy	Zatrubnění vedoucí pod intravilánem obce	nepojmenovaný (407350001200)	0.42	mapa
Most při vstupu Kopřivnice do intravilánu	Čelechovice	Čelechovice u Přerova	Most při vstupu Kopřivnice do intravilánu; Q5	Kopřivnice	2.2	mapa
Železniční most - VT Olešnice	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	železniční most - Q20	Olešnice (Kokorka)	1.4	mapa
Ben_moop_2	Beňov	Beňov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5		0.68	mapa
Silniční most č. 43325 -1	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	nekapacitní profil mostu pro Q20	Haná	9.5	mapa
Propustek pod železniční tratí u železniční stanice	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	větší přítok přívalových vod, může ucpat propustek	Tvorovický p..	3.26	mapa
Silniční most č. 43325 -3	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	Při zvýšených srážkách přítok přívalových vod, hrozí přetečení vod a rozlití do jižní části obce	Tvorovický p..	1.96	mapa
propustek u obecního úřadu pod silnicí III/4335	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Tvorovický p..	2.7	mapa
Propustek u zahrádkářské kolonie	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	ucpání naplaveninami a rozlití do objektů v zahrádkářské kolonii a do oblasti pod kostelem	Tvorovický p..	2.42	mapa
Betonový mostek, příjezdová cesta ke koupališti	Citov	Citov	ucpání naplaveninami může způsobit zatopení jižní části obce	Morávka-náhon	5.505	mapa

Stavidlový uzávěr	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	V případě technické závady může dojít k nefunkčnosti stavidlové uzávěry. Vodní tok Olešnice a Loučka se steče dohromady a způsobí větší průtok korytem a následné vybřežení mimo koryto Olešnice.	Olešnice (Kokorka)	0.456	mapa
Mlýnský náhon	Citov	Citov	V případě zvýšené vodní hladiny dojde k vybřežení Morávky z koryta řeky a vytopení mlýna.	Morávka-náhon	6.482	mapa
Mostek u domu č. p. 38	Citov	Citov	ucpání naplaveninami a rozlítí v oblasti u mlýna	Morávka-náhon	6.45	mapa
Silniční most přes komunikaci III/43515	Citov	Citov	ucpáním naplaveninami může dojít k vybřežení a neprůjezdnosti komunikace	Morávka-náhon	5.73	mapa
Propustek pod silnicí u železniční stanice	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	při větším průtoku může být ucpáno naplaveným materiálem a rozlít se nad propustkem	Tvorovický p..	3.208	mapa
Propustek u č. p. 112 a zatrubnění pod silnici	Citov	Citov	ucpání naplaveninami a vybřežení mimo koryto, vyplavení náměstíčka u mlýna a přilehlých domů	Loučka	0.57	mapa
Propustek na polní cestě	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	V případě ucpání tohoto propustku naplaveným materiálem může dojít k rozlítí vodního toku do krajiny	Tvorovický p..	2.6	mapa
most u zeměd. objektu	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Bystřička	1.6	mapa
Kanalizační vpust' u č. p. 158	Uhřetice	Uhřetice	Při přívalových deštích je voda z polí svedena směrem ke kanalizační vpusti. Vpust' nemá dostatečnou kapacitu, aby pojmula přítékající vodu, kumuluje se před ní a poté stéká níže na rovinatou plochu hřiště.			mapa
Lávka přes Mlýnský náhon	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	11.7	mapa
Sifon Uhřetice	Uhřetice	Uhřetice	Při vyšších průtocích dochází na vtokové straně sifonu k zachytávání splávi, které je třeba odstranit.	Mlýnský náhon	3.96	mapa
zúžený profil vodního toku	Rokytnice	Rokytnice u Přerova	zúžený profil vodního toku, riziko zachycení splávi	nepojmenovaný (406180400800)	0.8	mapa
Most ID 8230 - VT Loučka	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Most ID 8230; Q20, riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Loučka	1.9	mapa
Lávka u školy	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	5.5	mapa
Most u č. p. 44	Prosenice	Prosenice	Možnost omezení průtočnosti při povodni	Strhanec	5.35	mapa
Pěší most u č. p. 33	Prosenice	Proseničky	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích	Strhanec	5.51	mapa

Problémový propustek	Prosenice	Proseničky	Hrozí ucpání propustku a snížení průtočnosti	nepojmenovaný (406180200800)	0.67	mapa
Mostek u č. p. 212	Prosenice	Proseničky	Možnost omezení průtočnosti při povodni	nepojmenovaný (406180200800)	0.02	mapa
Pěší most u č. p. 267	Prosenice	Prosenice	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Strhanec	5.12	mapa
Most u č. p. 285	Prosenice	Proseničky	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích erozním materiálem	Strhanec	5.54	mapa
Pěší most u č. p. 33	Prosenice	Proseničky	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích	Strhanec	5.51	mapa
Mostek u firmy Stavby Mužík s.r.o.	Prosenice	Proseničky	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Strhanec	5.79	mapa
Most u cukrovaru	Prosenice	Proseničky	Riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Strhanec	6.02	mapa
Pěší most u č. p. 38 silniční most Grymov-Prosenice	Prosenice	Prosenice	Možnost ucpání splaveninami	Strhanec	5.33	mapa
most č. 4348-7	Radslavice	Radslavice u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	18.745	mapa
Vtok do zatrubnění nad. č.p.47	Říkovice	Říkovice u Přerova	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Moštěnka	9.7	mapa
Lávka - u č.p.1	Křtomil	Křtomil	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Lávka - u OÚ	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	3.5	mapa
Lávka - u č.p.109	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	3.85	mapa
Mostek - u č.p.6	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	4.5	mapa
Vtok do zatrubnění u č.p. 24	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	3.7	mapa
Vtok do zatrubnění u č.p. 24	Křtomil	Křtomil	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	ZT Křtomil	0.15	mapa
mostek na silnici č. III/43716	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Nahošovický p.	1.05	mapa
vtok do zatrubnění - u obory	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí			mapa
propustek u hřiště	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (407410000700)	0.11	mapa
propustek u č.p.59	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (407410000700)	0.25	mapa
Mostek - u kravína	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	ZT Křtomil	0.2	mapa
Most - u č.p.13	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	3.95	mapa
Kritické místo - sjezd u č.p. 72	Křtomil	Křtomil	Při zvýšených vodních stavech hrozí odtud rozliv k nemovitostem	Bystřička	3.6	mapa
Lávka - u č.p.100	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	4.1	mapa
Kritické místo - sjezd u č.p. 16	Křtomil	Křtomil	Při zvýšených vodních stavech hrozí odtud rozliv k nemovitostem	Bystřička	3.95	mapa
Lávka - č.p. 83	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	4.2	mapa
Most č. 05510-1	Čechy	Čechy	Při vyšších průtocích hrozí nahromadění spláví	Moštěnka	20.3	mapa
Propustek pod poldrem	Čechy	Čechy	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			mapa
Propustek	Čechy	Čechy	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (407470001200)	1.1	mapa